1 BK
1 505 -

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 105843

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00105843
Originador: 16975 LUIS CAMARGO

OT fecha creacion: 17/05/2017
OT fecha/hora impresion: 17/05/2017 10:56:56

Detalles del Equipo

Equipo:	HT003 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E01708	Frente de Trabajo:	
Horometro:	14,810.80	Fecha/Hr. Requerida:	18/05/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema: PM4

Grupo:
Tecnico:

Teller: PRE-STRIPPING
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Retrovisor superior DERECHO hace falta

Trabajo Realizado: Inspección de Visual y operativa de todos los sistemas.
- Reemplazo de filtros de aire del motor y de la cabina.
- Toma de muestra de fluidos de todos los compartimentos.
- Cambio de aceite del motor y cambio de filtros del motor, de la transmisión, del trasfer y del sistema de combustible (Primario y Secundario)
- Inspección de niveles de fluidos y se añadio a los necesarios por añadir.
- Inspección de sistema auto-lubricación. Engrase de Cuentas

Observaciones: Conección de ET para verificar y eliminar código de eventos registrados.
Cambio de bearon del cilindro de levante lado derecho instalacion de escalera lado del Chofer.

HOROMETRO: 14.854.2

INICIO (fecha/hora)	7:00 am 18-5-17		FINAL (fecha/hora)	6:00 PM 18-5-17.

FIRMA

NOMBRE

Ricardo Andreani
Victor Rene Lopez G.

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

OK KPI Master

SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 105843

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00105843
Originador: 16975 LUIS CAMARGO

OT fecha creacion: 17/05/2017
OT fecha/hora impresion: 17/05/2017 10:56:56

Detalles del Equipo

Equipo:	HT003 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E01708	Frente de Trabajo:	
Horometro:	14,810.80	Fecha/Hr. Requerida:	18/05/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
KIT PM2 MODEL CAT 740B SERIE L /	740B-L4E-PM2	1.000	EA	MINMWHPRF 04	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 105612

Estado de la Orden:	MJ WO Completed	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	15/05/2017	Codigo de Falla:	FUGA ACEITE HYD
Hora:	0	Sistema-Comp.:	HYDRAULICS
Horometro:	14,810.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 105389

Estado de la Orden:	MJ WO Completed	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	14/05/2017	Codigo de Falla:	CAMBIO DE MANGUERA FRENO
Hora:	0	Sistema-Comp.:	LINEAS
Horometro:	14,792.10	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 103514

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00104910
Originador: 16973 SHASKYA AGUERO

OT fecha creacion: 02/05/2017
OT fecha/hora impresion: 17/05/2017 10:54:55

Detalles del Equipo

Equipo:	HT003 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E01708	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	14,810.80	Fecha/Hr. Requerida:	18/05/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: CAMBIAR BEARING CIL LEVANTE
Sistema: CILINDRO /LEVANTE
Grupo:
Tecnico:
Teller: BOTIJA WORKSHOP
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Se Cambió Bearing del Rod del Cilindro de levante de la tolva RH y LH.

Observaciones:

HOROMETRO: 14.854

INICIO (fecha/hora): 18/05/17 2:30 pm

FINAL (fecha/hora): 18/05/17 8:00 pm.

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 103514

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00104910
Originador: 16973 SHASKYA AGUERO

OT fecha creacion: 02/05/2017
OT fecha/hora impresion: 17/05/2017 10:54:55

Detalles del Equipo

Equipo:	HT003 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E01708	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	14,810.80	Fecha/Hr. Requerida:	18/05/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	Med

Lista de Partes y Materiales

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
BUSHING /	066-5815	2.000	EA	MINMWHFSN 0101	
RING-RETAINING /	1J-6472	4.000	EA	MINMWHFSN 0101	
PIN AS-TIP CYLINDER /	2U-9202	2.000	EA	MINMWHFSN 0101	
SPACER (17X25.4X11.5-MM THK) /	2U-9204	2.000	EA	MINMWHFSN 0101	
BOLT (M16X2X35-MM) /	8T-4779	2.000	EA	MINMWHFSN 0101	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 105843

Estado de la Orden:	MA WO Created	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	17/05/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 500HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	14,810.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 105612

Estado de la Orden:	MJ WO Completed	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	15/05/2017	Codigo de Falla:	FUGA ACEITE HYD
Hora:	0	Sistema-Comp.:	HYDRAULICS
Horometro:	14,810.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 103515

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00104910
Originador: 16973 SHASKYA AGUERO

OT fecha creacion: 02/05/2017
OT fecha/hora impresion: 17/05/2017 10:54:01

Detalles del Equipo

Equipo:	HT003 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E01708	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	14,810.80	Fecha/Hr. Requerida:	18/05/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: REEMPLAZAR COVER FEN RH

Sistema: GUARDA

Grupo:

Tecnico:

Teller: BOTIJA WORKSHOP

Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:

Observaciones:

HOROMETRO :

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 103515

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00104910
Originador: 16973 SHASKYA AGUERO

OT fecha creacion: 02/05/2017
OT fecha/hora impresion: 17/05/2017 10:54:01

Detalles del Equipo

Equipo:	HT003 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E01708	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	14,810.80	Fecha/Hr. Requerida:	18/05/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	Med

Lista de Partes y Materiales

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
SPACER (10.5X20X10-MM THK) /	091-0081	16.000	EA	MINMWHFSK 0320	
SUPPORT-STEP (RUBBER) /	328-5177	2.000	EA	MINMWHOUT	
PLATE /	328-5178	2.000	EA	MINMWHFSJ 0114	
PLATE-LOWER /	328-5180	4.000	EA	MINMWHFSJ 0114	
COVER-FENDER (LH) /	331-3924	1.000	EA	MINMWHOUT	
STEP /	424-1785	4.000	EA	MINMWHFSG 0113	
LOCKNUT (M10X1.5-THD) /	6V-7744	8.000	EA	MINMWHOUT	
LOCKNUT (M10X1.5-THD) /	8T-0389	4.000	EA	MINMWHOUT	
BOLT (M10X1.5X40-MM) /	8T-4186	8.000	EA	MINMWHOUT	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 105843

Estado de la Orden:	MA WO Created	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	17/05/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 500HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	14,810.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 105612

Estado de la Orden:	MJ WO Completed	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	15/05/2017	Codigo de Falla:	FUGA ACEITE HYD
Hora:	0	Sistema-Comp.:	HYDRAULICS
Horometro:	14,810.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Minera Panamá

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM 2 - 500 HRS

MODELO 740B/ VERSION 02

Minera Panamá/ Flota Camiones 740B - L4E/ 740B EJ- L4F

FECHA: _____ **CODIGO DE EQUIPO** _____ **HOROMETRO:** _____

NOMBRE DEL TECNICO: _____ **ORDEN DE TRABAJO:** _____

i	**SEGURIDAD!!: es obligatorio el uso de los EPP no es seguro hagalo seguro!**	si
ii	**Antes de comenzar el lavado desconecte el actuador eléctrico del sistema AFEX para proteger el sistema. NOTA: PERSONAL CERTIFICADO**	
iii	**Realizar inspección general y evaluar correcto funcionamiento del sistema contra incendio AFEX, reportar fallas detectadas y conecte el actuador eléctrico para garantizar el funcionamiento automático**	

LISTA DE CHEQUEOS DE SEGURIDAD Y PRUEBAS

IT	VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE PARQUEO	COMENTARIOS
1	Condiciones de la prueba **1.** Colocar el equipo en una superficie horizontal abrochece el cinturon de seguridad. Asegurese de que el control de la transimicion este en la posicion N y el freno de parqueo conectado. Arranque el motor y dejelo operar durante un minuto para cargar el sistema de freno. **2.** Mueva la palanca de velocidad a la pocision 1 . **3.** Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la maquina avance. Anote la velocidad del motor, cuando la maquina este en movimiento, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posicion N. Apague el Motor **4.** Si la maquina de mueve en una velocidad del motor de menos de 1,100 rpm, el freno de parqueo requiere mantenimiento.	Movimiento de Equipo con freno aplicado a 1.200 RPM. Estado Normal

IT	VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	COMENTARIOS
2	Condición de la prueba: **1**.Parquear la maquina en un lugar Seguro. Asegurese que la palannca de velocidad este en la posicion neutral y el freno de estacionamiento este conectado. **2**. Acople de los frenos de servicio. Mueva el control de velocidad a la posicion 1. Desconecte el freno de estacionamiento. **3.** Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la maquina avance, anote la velocidad del motor cuando la maquina se mueve, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posicion N. Apague el motor **4.** Si la maquina se mueve a una velocidad del motor inferior a 1400 rpm, los frenos de servicio requieren mantenimieto.	Movimiento de Equipo Con freno aplicado a 1.600 RPM. Estado Normal.

IT	VERIFICACION OPERACIÓN DE DIRECCION	
3	Arranque el motor y hagalo funcionar a velocidad alta en vacio. 2 . Desconecte el freno de estacionamiento.3. Articule completamente la maquina hasta uno de los topes y suelte el volante de la direcció. 4. Articule completamente la maquina hasta el otro tope, comience a sincronizar cuando empiece a girar el volante de direccion, repita este procedimiento varias veces en cada direccion para tener un tiempo promedio. 5. Cuando el volante de direccion se gira a 60 rpm, el tiempo de giro no debe exeder los 4,6 segundos. Cuando el volante de direccion se gira a 90 rpm el tiempo de giro no debe exeder los 3 segundos. 6. Si los tiemppos no coinciden realizar prueba y ajustes de la dirección.	Tiempo de dirección de lado a lado estan normales.

IT	PRUEBA DE DIRECCION SECUNDARIA	COMENTARIOS
7	Condición de la prueba: 1.Parquear la maquina en un lugar Seguro y apague el motor, Mantenga presionad ala parte superior del interruptor de prueba de direccion secundar con el fin de activar el motor. 2. Gir ecompletamente el volante de izquierda a derecha . Si el sistema de direccion repisnde ladireccion secundari a esta em funcionamiento, de lo contrario requiere manrtenimiento. 3. Suelte el interruptor de prueba de direccion secundaria, la fuerza del muelle devolvera el interruptor de prueba de direccion secundaria a la posicion off 4. No haga funcionar la maquin as i la direccion no esta funcionando correctamente.	Activación de Dirección Secundaria Función Normal.

	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - MOTOR

IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
1	Observe funcionamiento del motor y registre características de gases de escape: (Humo, excesivo, azul, negro, blanco, etc.)	✓		Normal
2	Revisar compartimiento de motor por suciedad, basuras y fugas (motor/coolant/diesel)	✓		SUCIEDAD en guardas inferiores
3	Revisar fugas a través de las juntas de los múltiples de escape, buscar posibles tornillos partidos.	✓		OK
4	Tomar muestra de aceite de motor (Enviar al laboratorio)	1	169-8373	Muestra Rápida
5	Revisar nivel y cambiar aceite de motor	✓		OK
6	Cambiar filtro de aceite de motor y cortar filtro (mostrar al supervisor)	1	1R-1808	OK
7	Cambiar filtros primarios de aire del sistema de admisión	1	142-1340	OK
8	Revisar nivel de refrigerante (mirilla) - Adicionar si es necesario	✓		OK
9	Revisar ajuste y condicion de abrazaderas y mangueras de admision.	✓		OK
10	Revisar el buen estado del protector de calor del turbo.	✓		OK
11	Tomar muestra de refrigerante	✓		OK
12	Cambiar filtro separador de agua	1	326-1643	OK
13	Cambiar filtros secundarios de combustible	2	1R-0749	OK
14	Drenar agua/sedimento del tanque de combustible	✓		
15	Revisar condicion tapa del tanque de combustible			REEMPLAZAR SELLO
16	Inspecciones correas del ventilador del postenfriador aftercooler	✓		OK
17	Revisar aspas del ventilador del radiador			OK

	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA ELÉCTRICO & CABINA

IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
1	Conectar el ET revisar por eventos activos, reparar según sea necesario y borrar eventos almacenados en los ECM			OK
2	Revisar luces interiores e instrumentos de cabina			OK
3	Revisar correcto funcionamiento del horometro			OK
4	Revisar funcionamiento motor limpia parabrisas, plumillas y nivel de agua para limpiar vidrio frontal			
5	Revisar funcionamiento del pito, alarma y camara de retroceso			REEMPLAZAR PITO
6	Revisar funcionamiento de luz escolta		N/A	NO INSTALADA
7	Revise la condición y la tensión de la Correa del alternador. Si encuentra anomalías físicas en la correa, cámbiela.			OK
8	Inspeccionar el compartimiento de las baterias, removerlas y limpiar de ser necesario			OK
9	realize la prueba de carga de la bateria	✓		
10	compruebe y verifique que no halla perdida de electrolitos por la tapa de los vasos ni por la carcasa de las baterias	✓		
11	Revisar que los cables de los terminales no esten resecos o tengan la funda aislante deteriorada	✓		
12	Revisar estado de los espejos retrovisores			HACE FALTA

13	Verificar condicion general de la silla (deslizela hacia atras y adelante e incline el espaldar) y evalue que la suspension de la silla este amortiguando	✓		OK
14	Revisar el estado de los cinturones de seguridad y fecha de vencimiento	✓		
15	Lubricar con penetrante las chapas y las manijas internas y externas de las puertas y verificar que estén en buenas condiciones.	✓		
16	Evaluar condición de los sellos de la puerta y hermeticidad de la cabina, tapizado del techo y piso.	✓		
17	Revisar luces principales(Altas y Bajas), luces de freno, retroceso y direccionales	✓		
18	Verifique que no exista corrosión en los bornes o terminales de la batería, si lo hay utilice un cepillo metálico para retirarla.	✓		
19	Revise condicion de los vidrios frontal y laterales por rajaduras. Cambie de ser necesario	✓		

	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	SI	NO
1	HACE FALTA ESPEJO RETROVISOR DERECHO SUPERIOR		
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - TREN DE POTENCIA

	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
1	Lavar compartimiento de transmision y caja de transferencia.	✓		
2	Lavar diferenciales y mandos finales.	✓		
3	Comprobar correcto funcionamiento de transmision/convertidor y caja de transferencia.	✓		
4	Revisar el nivel de aceite de transmision/convertidor y caja de transferencia(completar si es necesario)	✓		
5	revisar condicion de sellado de las varillas medidoras y tapas de llenado de aceites. Reemplazar si es necesario	✓		
6	Revisar condicion de las crucetas (use una palanca de fuerza para realizar movimiento en los ejes)	✓		
7	Revisar visualmente por fugas en los mandos y diferenciales y su correcto funcionamiento (corregir si es necesario)	✓		
8	Revisar nivel y tomar muestra de aceite de transmisión.	✓		
9	Cambiar filtro de aceite de transmision, cortar filtro, verificar por particulas y mostrar al supervisor	**1**	**337-5270**	OK
10	Revisar nivel y tomar muestra de aceite de caja de transferencia	✓		OK
11	Cambiar filtro de caja de transferencia	**1**	**130-3212**	OK
12	Tomar muestra de aceite de los mandos finales (6) nota: colocar mandos finales a nivel, (completar si es necesario) verificar tapones magneticos por particulas.	✓		OK
13	Revisar nivel y tomar muestra de aceite de los diferenciales (3)	✓		OK

	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS - SISTEMA HIDRÁULICO				
	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
2	Antes de entrar al taller revisar el correcto funcionamiento de los cilindros de levante del vagon o ejector	✓		
3	Revisar visualmente por fugas de aceite en magueras y compartimientos del sistema hidraulico.	✓		
4	Verificar nivel de aceite de los compartimientos de levante/ejector y direccion.	✓		
6	Tomar muestra de aceite hidraulico del sistema ejector y frenos	✓		
7	Tomar muestras de aceite del sistema de direccion	✓		
8	Inspeccionar por fugas y condicion de los cilindros de ejector o tolva, direccion y suspension frontal.	✓		
9	Revisar pastillas de freno de ambas ruedas por excesivo desgaste y fugas, repare si es necesario	✓		
10	Limpie el screen del sistema de direccion	✓		

	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

LISTA DE CHEQUEOS DEL AIRE ACONDICIONADO				
	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
1	Limpiar o lavar el condensador exteriormente de suciedad u obstrucción	✓		
2	Verificar con el técnico-operador que el A/C este funcionando correctamente	✓		
3	Chequear compresor por ruidos generados	✓		
4	Chequear polea, clutch y funcionamiento de la bobina. Revisar alineación del clutch.	✓		
5	Revisar soporte compresor , en especial los tornillos de sujeción.	✓		
6	Revisar línea que viene del condensador al filtro secador (al tocar debe estar caliente)	✓		
7	Revisar el drenaje del evaporador por si está obstruido.	✓		
8	Chequear línea de descarga (caliente al tacto) y de succión (frías al tacto). Verificar estado y enrutamiento.	✓		
9	Cambiar filtros de reposición de aire de cabina	**1**	**259-3222**	OK
10	Cambiar filtros de recirculación de aire de la cabina	**1**	**268-6704**	OK
11	Revisar y reparar rejillas direccionales de aire si están rotas.	✓		
12	Revisar el selector de velocidades del soplador. Deben servir todas las velocidades del selector.	✓		

	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS - SISTEMA **AUTOLUBE**		
1	Revisar el nivel del tanque de grasa y rellenar de ser necesario	OK
2	Revisar correcto funcionamiento del sistema autolube, verificar programacion en el monitor (debe estar en modo pesado)	✓
3	Verificar por fugas de grasa en las lineas que llegan a los cilindros de suspension y direccion y la correcta lubricacion de los mismos.	✓
4	Inspeccionar estado de la linea de engrase y correcta lubricacion del pin hitch, verificar que tenga el protector del coupling inferior de la linea.	✓
5	Engrasar manualmente los puntos del balancin que sujeta el cilindro eyector y verificar el estado de las lineas de lubricacion.	N/A
6	Engrasar manualmente el bearing de la cabeza del rod del cilindro eyector	N/A
7	Engrasar manualmente los puntos de los rodamientos laterales e inferiores de la hoja eyectora	N/A
8	Engrasar manualmente mecanismo del freno de parqueo (se encuentra en la parte superior del diferencial central)	✓
9	Engrasar manualmente los cilindros y lineas de lubricaion de los cilindros de la compuerta de cola	N/A
10	Engrasar pines traseros de sujecion de la tolva	✓
11	Lubricar puntos de los rodillos superiores de la hoja eyectora	N/A
12	Engrasar manualmente los puntos del eje donde articula la compuerta de cola.	N/A

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

IIASA CAT

Service Information System

Previous Screen

Welcome: p050lm

Product: NO EQUIPMENT SELECTED
Model: NO EQUIPMENT SELECTED
Configuration: NO EQUIPMENT SELECTED

Service Magazine
2013/11/06
Media Number -SSPD1691-00 **Publication Date -06/11/2013** **Date Updated -06/11/2013**

i05540799

Lubricación y mantenimiento de las crucetas de eje motriz de los camiones articulados

SMCS - 3251; 3253

Camiones Articulados:

725 (N/S: B1L1-Y SIG.; AFX1-Y SIG.)

730 (N/S: AGF1-Y SIG.; B1M1-Y SIG.)

EXPULSOR 730 (N/S: B1W1-Y SIG.)

735 (N/S: B1N1-Y SIG.; AWR1-Y SIG.)

735B (N/S: L4D1-Y SIG.; T4P1-Y SIG.)

740 (N/S: AXM1-Y SIG.; B1P1-Y SIG.)

740 EJECTOR (N/S: B1R1-Y SIG.; AZZ1-Y SIG.)

740B (N/S: L4E1-Y SIG.; T4R1-Y SIG.)

740B EXPULSOR (N/S: L4F1-Y SIG.; T4S1-Y SIG.)

D250Eserie II (N/S: 4PS1-Y SIG.)

D250E (N/S: 5TN1-Y SIG.)

D300Eserie II (N/S: 5KS1-Y SIG.)

D300E (N/S: 7FN1-Y SIG.)

D350Eserie II (N/S: 2XW1-Y SIG.)

D350E (N/S: 9LR1-Y SIG.)

D400Eserie II (N/S: APF1-Y SIG.; 8PS1-Y SIG.)

D400E (N/S: 2YR1-Y SIG.)

Service Magazine SEPD1348, 27 Octubre 2011, "Lubricación y mantenimiento de las crucetas de eje motriz de los camiones articulados". Ignore el artículo anterior. Reemplace el artículo con el siguiente artículo. El artículo se ha actualizado para incluir piezas nuevas.

ReferenciaInformación Técnica, SSPD0682, 12 Mayo 2003, "Cambios del servicio de algunos grupos de junta universal".

ReferenciaGuía de Reutilización, SEBF8126, "Juntas universales y ejes motrices".

Algunas crucetas de eje motriz originales de "lubricación permanente" instaladas en la fábrica tienen tapones que están instalados en el conducto de lubricación. Las crucetas de eje motriz de "lubricación permanente" se pueden lubricar si se instalan conexiones de engrase y se lubrica manualmente la cruceta del eje motriz.

Como alternativa, se pueden instalar crucetas de eje motriz de repuesto de lubricación manual en lugar de las crucetas de "lubricación permanente".

Instalación de las conexiones de engrase

Limpie cuidadosamente la cruceta de eje motriz. No limpie la cruceta de eje motriz con un chorro.

Saque el tapón del muñón de la cruceta de eje motriz e instale la conexión de engrase. Consulte la Tabla 1 para identificar la conexión de engrase correcta para la cruceta de eje motriz.

Tabla 1

Cruceta de "lubricación permanente"	Conexión de engrase
7G-9555	6V-1506 (1) 6V-8156 (2)
9P-0356	9X-2089 (1)
9P-4809	9X-2089 (1)

(1) Conexión recta

(2) Conexión de 90°

Bombee la grasa hasta que se salga de los bloques de cojinete. No bombee la grasa a presión alta. Use una pistola de engrase manual.

Use grasa de litio de uso múltiple EP NLGI No. 2.

Se deben inspeccionar las crucetas de eje motriz cada 5.000 horas o cada año para ver si están dañadas o desgastadas.

Las crucetas instaladas en máquinas que trabajan excesivamente o que operan en condiciones exigentes pueden requerir servicios de inspección y lubricación adicionales. Consulte la Guía de Reutilización, SEBF8126.

Reemplace las crucetas de eje motriz si se detectan daños o desgaste.

Identificación de las crucetas de eje motriz

En la Tabla 2, se muestra la ubicación del eje motriz en la máquina y el número de pieza de la cruceta de eje motriz de "lubricación permanente" recomendada. En la Tabla 3, se muestra el número de pieza de la cruceta de eje motriz de lubricación manual equivalente.

Tabla 2

Números de pieza de las crucetas de eje motriz						
Modelo	**Del convertidor de par a la transmisión**	**Eje delantero**	**Enganche**	**Eje central**	**Del engranaje de transferencia al cojinete intermedio**	**Eje trasero**
D250E	7G-9555	6H-2577	172-0871	9P-0356	6H-2577	9P-0356
D300E	7G-9555	6H-2577	172-0871	9P-0356	6H-2577	9P-0356
D350E	6H-2579	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871
D400E	6H-2579	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871
D250E serie II	7G-9555	9P-0356	172-0871	9P-0356	No se utiliza	172-0871
D300E serie II	7G-9555	9P-0356	172-0871	9P-0356	No se utiliza	172-0871
D350E serie II	9P-4809	172-0871	172-0871	172-0871	No se utiliza	172-0871
D400E serie II D400E serie II Expulsor	9P-4809	172-0871	172-0871	172-0871	No se utiliza	172-0871

725	172-0871	211-1046	172-0871	172-0871	No se utiliza	211-1046
730 730 EXPULSOR	172-0871	211-1046	172-0871	172-0871	No se utiliza	211-1046
735 735B	173-0889	172-0871	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	No se utiliza	172-0871
740 740B 740 EXPULSOR 740B EXPULSOR	172-5235	172-0871	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	No se utiliza	172-0871

En la Tabla 3, se muestran los números de pieza de las crucetas de "lubricación permanente" y de las crucetas de lubricación manual equivalentes.

Tabla 3

Crucetas de eje motriz de repuesto	
"Crucetas de lubricación permanente"	**Crucetas lubricadas**
7G-9555	1S-9670 (1)
9P-0356	6H-2577 (2)
9P-4809	6H-2579 (1)
172-0871	2V-7153 (2) (3)
172-5235	8V-1540 (1)
173-0889	9V-7710 (1)
211-1046	6H-2577 (2)

(1) La cruceta requiere una Conexión de Engrase **3B-8489**.

(2) La cruceta requiere una Conexión de Engrase **3B-8485**.

(3) Se puede utilizar una Conexión Hidráulica **118-8024** doble.

Las crucetas de lubricación manual se deben lubricar cada 250 horas o mensualmente.

Las crucetas instaladas en máquinas que trabajan excesivamente o que operan en condiciones exigentes pueden requerir lubricación adicional.